

# Skötselinstruktion för glasat stålparti

## Allmänt

Regelbundet underhåll krävs för att ha bibehållen funktion. Omfattningen av underhållet är beroende av bl.a. öppningsfrekvens, belastning och omgivande miljö. Skador ska omgående åtgärdas.

Vi rekommenderar att följande kontroller utförs minst 2 gånger per år. Utfört arbete ska dokumenteras (se omstående sida).

## Dörrfunktion

Dörr ska gå lätt att öppna och stänga utan att ta i karm eller tröskel. Justeras vid behov enligt bilagd montageinstruktion.

## Tätninglistor och eventuella brandlistor

Kontrollera fastsättning och att de är oskadade. Byts vid behov.

## Glas och glaslistor

Kontrollera att de sitter stabilt och är oskadade. Skadat glas byts omgående, glasmaterial framgår av kundritning.

## Lås och beslag

Låssets fallkolvar smörjs på båda sidor av fallen. Funktionskontroll, smörjning och underhåll enligt lås-/beslagstillverkarens skötselinstruktion.

## Smörjning gångjärn

Vattenfritt mineralsmörjfett eller syntetiskt smörjfett ska användas (olja får inte användas). Högkvalitativt fett ska användas då yttrycken i gångjärn blir höga. Smörjning görs enklast genom att dörrbladet lyfts någon centimeter och fett införs, även på lagrets ovansida. Genom att lyfta och sänka bladet några gånger och sedan svänga det till full öppning sprids fett över hela kontaktytan. Känns gångjärnet ändå osmört ska dörrbladet lyftas av helt vid smörjning. För gångjärn utomhus finns dolda smörjnipllar i gångjärnets överdel.

## Rengöring målade ytor

Den målade ytan är lätt att hålla ren. Milt rengöringsmedel kan användas, får inte innehålla slipmedel. Rengöring sker med fuktad trasa uppifrån och ned. Torrorka med ren, torr trasa.

## Ytskikt dörr

Målade ytor som skadats eller där korrosion uppstått ska omgående bättringsmålas. Nedanstående målningsystem skall användas som bättrings-/underhållsmålning för mindre ytor. Beroende på appliceringsmetod kan fler färgskikt behövas för att uppnå rätt skiktjocklek. För större skador utförs blästring och målning enligt respektive nymålningssystem.

System	Miljö	Målningssystem	Torr skikt (µm)
1	Inomhus. Uppvärmade utrymmen, t.ex. skolor, hotell, affärer mm.	Stålborstning St2 Nordic VB Primer Nordic Coat OX70	1 x 20µm <u>1 x 60µm</u> <b>Totalt 80µm</b>
2	Inomhus. Ej uppvärmda utrymmen, t.ex. kylrum och ishallar.	Stålborstning St2 Nordic VB Primer Nordic Coat OX70	1 x 20µm <u>1 x 80µm</u> <b>Totalt 100µm</b>
3	Utomhus med viss mängd salt och luftföroreningar. Typiska miljöer är stadsområden och industrialiserade områden.	Stålborstning St2 Jotamastic smartpack Conseal T/U	1 x 120µm <u>1 x 40µm</u> <b>Totalt 160µm</b>
4	Industriella miljöer med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär.	Stålborstning St2 Jotamastic smartpack Hardtop	2 x 120µm <u>1 x 60µm</u> <b>Totalt 300µm</b>

**Underhållschema**

Fyll i status och åtgärder i respektive fält. Kontroll bör utföras minst 2 gånger per år.

Kontroll dörrfunktion	
Kontroll tätninglistor och brandlistor	
Kontroll glas och glaslistor	
Kontroll lås och beslag	
Smörjning gångjärn	
Rengöring	
Kontroll ytskikt dörr	
Övrigt	
Namnteckning och datum	

Kontroll dörrfunktion	
Kontroll tätninglistor och brandlistor	
Kontroll glas och glaslistor	
Kontroll lås och beslag	
Smörjning gångjärn	
Rengöring	
Kontroll ytskikt dörr	
Övrigt	
Namnteckning och datum	

Kontroll dörrfunktion	
Kontroll tätninglistor och brandlistor	
Kontroll glas och glaslistor	
Kontroll lås och beslag	
Smörjning gångjärn	
Rengöring	
Kontroll ytskikt dörr	
Övrigt	
Namnteckning och datum	

Kontroll dörrfunktion	
Kontroll tätninglistor och brandlistor	
Kontroll glas och glaslistor	
Kontroll lås och beslag	
Smörjning gångjärn	
Rengöring	
Kontroll ytskikt dörr	
Övrigt	
Namnteckning och datum	